


VAROVNÁ HLÁŠENÍ



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

PŘÍSTROJE: KÁVOVARY ZNAČKY WMF A SCHAERER COFFEE CLUB

HLÁŠENÍ	ŘEŠENÍ
9364	Vyprázdněte odkapávací miskou Vyprázdněte odkapní miskou a vysušte oblast senzoru.
9068	Odpadní nádoba není zasunuta Zasuňte odpadní nádobu zpět do kávovaru.
9069	Odpadní nádoba je plná Odpadní nádoba se musí vysypat a vyčistit.
9063 9064	Došlo kávové zrno Doplňte kávové zrno do zásobníku.
9475	Chybí odkapávací nádoba Vložte zpět odkapní nádobu. Vysušte oblast senzoru.
9108	Přístroj se nahřívá Prosím počkejte, než se kávovar nahřeje do provozní teploty.
9121	Probíhá teplý proplach Prosím počkejte, kávovar se proplachuje horkou vodou.
9491	Proplachování mixéru Automatické proplachování mixéru, prosím počkejte.
9053	Je potřeba čištění Přístroj nebyl vyčištěn déle než 24 hodin, je potřeba vyčistit.
9055	Nucené čištění Přístroj je nezbytně vyčistit dle návodu na čištění.

HLÁŠENÍ	ŘEŠENÍ
6	Spařovací jednotka – blokovací proud Vypněte kávovar a vyčistěte spařovací jednotku.
88 89	Ohřivač vody: Chyba doby ohřevu Vypněte kávovar, nechte ho vychladnout a opět ho zapněte. Pokud nedošlo k odstranění závady, kontaktujte servis COFFEE EXPERTS.
161	Chyba vody: Spařovací jednotka Vyčistěte spařovací jednotku a informujte servisního technika pro změnu nastavení nápojů.
162	Chyba vody: při čištění Vyčistěte spařovací jednotku. Pokud nedošlo k odstranění závady, kontaktujte servis COFFEE EXPERTS.
163	Chyba vody: Teplé oplachování Vyčistěte spařovací jednotku. Pokud nedošlo k odstranění závady, kontaktujte servis COFFEE EXPERTS.
186	Parní kotlík: hladina Zkontrolujte, zda je nádoba na sedlinu správně zasunutá. Vypněte a opět zapněte kávovar. Zkontrolujte, za je nádrž na vodu naplněná.
188 189	Chyba topení Vypněte a opět zapněte kávovar. Pokud nedošlo k odstranění závady, kontaktujte servis COFFEE EXPERTS.
9083	Teplota chladiče je na bodu mrazu Zkontrolujte, zda není-li teplota chladiče nastavena na příliš nízkou teplotu.
9516 9517	Zablokovaný mlýnek Kontaktujte servis COFFEE EXPERTS.

V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.

COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS | Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10
www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463